

洗面所用シングルレバー混合栓 本体位置調整のお願い

不具合事例

レバーハンドル操作時、ハンドルと本体が干渉したり、ハンドル操作が固くなったり、場合によってはハンドルが外れる。

対象：上面施工タイプ洗面所用シングルレバー混合栓
(TL380A型、TL380N型、TL380S型)



なぜ？

原因

水栓本体をカウンターに取り付ける際、水栓本体のカウンター上面位置にカウンター上面が合っていないための不具合です。



カウンター上面合わせ位置



カウンター上面の合わせ位置が合っていない

これで解決

必ず実施

<重要>

水栓本体のカウンター上面位置に確実にカウンター上面がくるように位置決めナットで水栓本体の位置を調整してください。

※商品同梱の施工説明書を参照
いただき、確実にお取り付け願います。



シールの赤線にカウンター上面を合わせる