

TEN クラフトマンニュース 第85号


(ザ・クラツ、ミッテ共通) フロアキャビネット全般

扉が閉まりきらない事象について

<不具合の発生原因>

床の不陸や壁面の凹凸の影響によりキャビネットにねじれが発生すること、本事象が発生する恐れがあります。

※ギャラリバーである程度の調整は可能



拡大

拡大



扉がパッキンと当たっている



・扉がパッキンと当たっていない
・隣接する扉と前面がそろわない

<お願い>

ご購入いただきましたお客様のためにも正しい姿でお引渡しいただきますようご協力お願いします。

発行：TOTO（株） TEN事務局

