



2010 / 09

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



電源コード $L=1000$



(改)
