品番	HH12019	品名	取付金具ユニット	1 / 3

希望小売価格：￥ 1,300(税込価格:￥ 1,430)

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



1

※注意情報あり
「タンク取付ナット・ボルト互換性の件」参照

2026年07月19日

■互換性に関する注意情報
・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項(1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、
補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定
されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH12018	取付金具ユニット	￥1,100(￥1,210)	1		

■特記事項(2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

衛生陶器補修品互換性情報　No. E0017

件名　タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品

SH214/215系、SH220/221系、SH320/321系

タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、
以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。

タンク取付ボルト新旧の違い

（旧型品）ワンタッチナット式　　（新型品）ねじ込み式



＜新型品への仕様変更理由＞　施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

①正しい組み合わせ例



②間違った組み合わせ例



≪ポイント≫

＊正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。

①正しい組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット（黒色）
②間違った組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット（白色）

＊タンク取付ボルト（発注品番：HH12019）を手配し、
同梱している２セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。

＊内部樹脂タンク側に固定座(右図)がありますが、流用可能です。
流用する場合は、タンク取付ボルト（発注品番：HH12018）になります。

2026年07月19日