六角ボルトM6を
一部変更しました

六角ボルトの施工をドライバーではなく、必ずスパナなどを使用して締め付けていただくために、ねじ頭の十字溝を十字溝なしに変更しました。



04B76R