（3）主要水栓金具の「分解と点検」　②サーモスタットシャワー金具

TGM140CS（ハイクラスシリーズ）

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
温度調節がうまくできない	①	エレメント・バルブ・湯側シートの掃除、またはエレメント部の交換	TH599-2R
吐水口の水が止まらない	②	吐水口部弁座パッキンの掃除または交換	91121E
シャワーの水が止まらない	③	シャワー側弁座パッキンの掃除または交換	91677ER
吐水量が少ない	④	フィルターの掃除	—