TM145CGR（旧型ファミリーシリーズ）

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
温度調節がうまくできない	①	エレメント・バルブ・湯側シートの掃除、またはエレメント部の交換	TH568
切替ハンドルが固い	②	切替バルブ部のグリスアップまたは交換	THY525-1R
水が止まらない	②	切替バルブ部の掃除、または交換	
吐水量が少ない	③	フィルターの掃除	—