品番	SH351BAJ	品名	防露式手洗付密結形ロータンク	1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



2026年04月12日

■互換性に関する注意情報
・タンク整流ジャバラについて

■特記事項(1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、
補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定
されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH06010SR	立形ロータンク用ボールタップ13	¥ 12,900(¥ 14,190)	1		
02	HH07024	レバーハンドル	¥ 3,400(¥ 3,740)	1		
03	HH07037R	排水弁	¥ 4,700(¥ 5,170)	1		
04	HH0705R	手洗金具	¥ 3,550(¥ 3,905)	1		
05	HH08007R	密結パッキン	¥ 850(¥ 935)	1		
06	HH09008S	カバー	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがしてこのカバーを使用ください。
07	HH11185	ストッパー	¥ 90(¥ 99)	1		
08	HH11188	ウォーターライン表示リング	¥ 190(¥ 209)	1		
09	HH11189	スリットカバー	¥ 360(¥ 396)	1		
10	HH11190	スリットカバー押え	¥ 340(¥ 374)	1		
11	HH11192	ホースクランプ	¥ 190(¥ 209)	1		
12	HH12023	取付金具ユニット	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		ねじ込み式です。既設がワンタッチの場合、部品単位で取替不可。必ず一式交換のこと。
13	廃番	手洗付密結タンク	廃番	1		
14	TS420F7U	アングル形止水栓（共用）	¥ 4,200(¥ 4,620)	1		

■特記事項(2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

衛生陶器補修品互換性情報　No. E0026

件名　タンク整流ジャバラについて

対象製品

SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系、SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系、SH371系、SH381系、SH391系、SH393系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SJ81系、SJ475系、SJ477系、SJ727系、SS51系、SS61系、SS111系、SS113系、SS261系

タンクふた底の違い

■対象製品のタンクふたには、ふた底に整流スポンジが付いているものと、付いていないものがあります。　2013年6月頃から順次整流ジャバラ式に切り替えられています。
（新旧でカバー形状は異なりますが、整流ジャバラのみの取り替えは可能です）

■旧型タンク（2013年6月頃以前）
タンクふた底に整流スポンジが付いていました。



■新型タンク（2013年6月頃以降）
内部樹脂タンクカバーに整流ジャバラが付く仕様に変更しました。



≪ポイント≫

■現行製品は整流ジャバラ式に切り替わっていますので、整流スポンジは付いていません。

■現在のタンクふた、陶器タンク一式、内部樹脂タンク一式、内部樹脂カバーのみの補修品には、整流ジャバラが付いていますので、補修の際、タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがして整流ジャバラ式に切り替えてください。

■整流スポンジを付けたまま整流ジャバラ仕様のカバーを付けると、ふたが浮いてがたつきや漏水の原因となりますので、必ず整流スポンジは、はがしてください。

■既に整流ジャバラが付いている製品に対して、補修品を手配すると整流ジャバラがだぶる場合があります。その場合は破棄ください。



2026年04月12日