品番	SS511BABFS	品名	手洗付密結タンク	1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



2025年06月08日

■互換性に関する注意情報
・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項(1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか) の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、
補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定
されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH05231	六角ナット	￥ 75(￥ 83)	2		
02	HH06008RR	立形ロータンク用ボールタップ13	￥ 22,500(￥ 24,750)	1		このボールタップは、タンクを外さないと交換できません。
03	HH06070	連結管押え	￥ 730(￥ 803)	1		
04	HH07008R	排水弁	￥ 5,300(￥ 5,830)	1		
05	HH07009S	レバーハンドル	￥ 3,700(￥ 4,070)	1		旧レバーハンドルHH07009と互換性ありますが、キャップ等は部品単位での互換性なし。
06	HH08009	給水ホース	￥ 4,300(￥ 4,730)	1		パッキン同梱
07	HH11171	固定バンド	￥ 620(￥ 682)	1		
08	HH11174	トラス小ねじ	￥ 110(￥ 121)	2		
09	HH11192	ホースクランプ	￥ 180(￥ 198)	1		
10	HH11197	パッキン	￥ 110(￥ 121)	2		
11	HH11206	ワッシャー	￥ 120(￥ 132)	4		
12	HH12022	密結タンク取付ボルト	￥ 1,950(￥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
13	S 511B	手洗付密結タンク	￥ 37,300(￥ 41,030)	1		色番指定が必要です。
14	TH21052F	つば付ナット59. 6	￥ 1,950(￥ 2,145)	1		
15	TH5F0160	排水弁部	￥ 2,550(￥ 2,805)	1		
16	TH5F0211	フロートバルブ	￥ 1,850(￥ 2,035)	1		
17	TH66281N	クリップ	￥ 170(￥ 187)	1		
18	TH72096	ばね座金	￥ 170(￥ 187)	2		
19	TH91508S	パッキン	￥ 240(￥ 264)	1		
20	TH93489E	パッキン	￥ 780(￥ 858)	1		
21	TL340C5U	アングル形止水栓（共用）	￥ 7,800(￥ 8,580)	1		
22	TSY721BN	ロータンク手洗金具	￥ 5,200(￥ 5,720)	1		

■特記事項(2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

衛生陶器補修品互換性情報　No. E0020

件名　タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品

SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系

タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。

タンク取付ボルト新旧の違い

（旧型品）ワンタッチナット式　　（新型品）ねじ込み式



＜新型品への仕様変更理由＞　施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

①正しい組み合わせ例



②間違った組み合わせ例



≪ポイント≫

＊正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。

①正しい組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット（黒色）

②間違った組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット（白色）

＊タンク取付ボルト（発注品番：HH12022）を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。

2025年06月08日