品番	TKG38BSA	品名	元止め式台付シングル混合水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2023年08月01日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0022	TH 5C0022	スパウト部	￥ 8,150(￥ 8,965)	1		
TH5C0217	TH 5C0217 #G14	吐水口部	￥ 10,800(￥ 11,880)	1		
TH5G0003	TH 5G0003	接続金具	￥ 2,200(￥ 2,420)	1		
TH5G0232	TH 5G0232	給水ソケット	￥ 2,800(￥ 3,080)	2		
TH146942	TH146942	ソケット	￥ 2,800(￥ 3,080)	1	黄銅	
TH17280R	TH17280R	逆止弁	￥ 1,250(￥ 1,375)	1		
TH184632	TH184632	カートリッジ押え	￥ 1,150(￥ 1,265)	1	黄銅	
TH18467	TH18467	馬蹄形座金	￥ 1,650(￥ 1,815)	1	鋳物	
TH22343	TH22343	袋ナット	￥ 330(￥ 363)	1	銅合金	
TH32367W3	TH32367W3	レバーハンドル	￥ 2,650(￥ 2,915)	1	合成樹脂 他	
TH412971	TH412971	スペーサー	￥ 160(￥ 176)	1	黄銅	
TH63122	TH63122	締付金具	￥ 160(￥ 176)	1	銅合金	
TH64254	TH64254	止めばね	￥ 160(￥ 176)	1	ステンレス鋼	
TH711R	TH711R	バルブ部	￥ 5,200(￥ 5,720)	1		
TH72393	TH72393	ばね座金	￥ 160(￥ 176)	1	ステンレス	
TH72711	TH72711	スペーサー	￥ 160(￥ 176)	1	ステンレス鋼	
TH72726	TH72726	平座金	￥ 480(￥ 528)	1	ステンレス	
TH91571E	TH91571E	Oリング	￥ 160(￥ 176)	1	ゴム	
TH92592	TH92592	ストッパー	￥ 160(￥ 176)	1	合成樹脂	
TH93452H	TH93452H	パッキン	￥ 160(￥ 176)	1	合成ゴム	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	￥ 10,600(￥ 11,660)	1		
THYA33	THYA33	レバーハンドル部	￥ 3,200(￥ 3,520)	1	合成樹脂 他	