| 品番 | TKGG31ECZ | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 1 / 2 |
|---|---|---|---|---|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。




メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2024年08月01日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格(税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5B0004 | TH 5B0004 | 水抜弁部 | ￥1,200(￥1,320) | 1 | | |
| TH5D0067 | TH 5D0067 | ハンドル部 | ￥3,000(￥3,300) | 1 | | |
| TH93A74Z2 | TH 93A74Z2 | Xパッキン | ￥610(￥671) | 1 | 合成ゴム | |
| TH97D781 | TH 97D781 | カバー | ￥1,700(￥1,870) | 1 | 合成樹脂 | |
| TH97D791 | TH 97D791 | ガイド | ￥690(￥759) | 1 | 樹脂 | |
| TH97D81 | TH 97D81 | ナットホルダー | ￥510(￥561) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| TH42086RW1 | TH42086RW1 | スパウト | ￥11,100(￥12,210) | 1 | 青銅 他 | |
| TH62342 | TH62342 | 六角穴付きボルトM3×40 | ￥320(￥352) | 3 | ステンレス鋼 他 | |
| TH74779 | TH74779 | 押え板 | ￥490(￥539) | 1 | ステンレス鋼 | |
| TH85089 | TH85089 | 六角棒スパナ4 | ￥270(￥297) | 1 | 鉄鋼 | |
| TH85147 | TH85147 | 開閉工具 | ￥950(￥1,045) | 1 | 樹脂 | |
| TH85151 | TH85151 | ねじ締め込みジグ | ￥230(￥253) | 1 | 樹脂 | |
| TH91720 | TH91720 | パッキン | ￥170(￥187) | 1 | 合成樹脂 | |
| TH93817E | TH93817E | キャップ | ￥620(￥682) | 1 | ゴム | |
| TH97580 | TH97580 | リング | ￥680(￥748) | 1 | 樹脂 | |
| THF29R | THF29R | シングルバルブ部 | ￥12,600(￥13,860) | 1 | | |
| THK16-1 | THK16-1 | ワンタッチソケット | ￥3,900(￥4,290) | 2 | | |
| THK30 | THK30 | 上面施工用アダプター | ￥5,100(￥5,610) | 1 | | |
| THYB25-2 | THYB25-2 | キッチンスプレー | ￥7,900(￥8,690) | 1 | | |