品番	TKHG33EZ	品名	台付シングル13（寒）（台所）　（JIS）	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年10月01日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	￥ 620(￥ 682)	1	合成ゴム	
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	￥ 12,900(￥ 14,190)	1		
THY2R	THY 2R	泡まつキャップ	￥ 1,050(￥ 1,155)	1		
THY642	THY642	テーパリング部	￥ 1,700(￥ 1,870)	2		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	￥ 1,200(￥ 1,320)	1		
5D000049	TH 5D0049	ハンドル部	￥ 7,150(￥ 7,865)	1		
19398	TH19398	カートリッジ押え	￥ 2,000(￥ 2,200)	1	黄銅 他	
21003	TH21003	ナット20. 9	￥ 170(￥ 187)	2	黄銅	
418501R	TH418501R	スパウト	￥ 16,800(￥ 18,480)	1	黄銅 他	
71063	TH71063	菊座金	￥ 170(￥ 187)	2	軟鋼	
91772	TH91772	パッキン	￥ 170(￥ 187)	2	天然ゴム 他	
91951	TH91951	パッキン	￥ 230(￥ 253)	1	合成樹脂	
97373	TH97373	リング	￥ 610(￥ 671)	1	合成樹脂	
97580	TH97580	リング	￥ 690(￥ 759)	1	合成樹脂	