品番	TKJ33C3Z	品名	台付シングル13（寒）（台所）　（JIS）	1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年10月01日

■互換性に関する注意情報
・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えの補修品選定注意情報

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0004	TH 5B0004	水抜弁部	￥1,200(￥1,320)	1		
TH5G002OR	TH 5G002OR	給水ソケット	￥3,150(￥3,465)	2		
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	￥620(￥682)	1	合成ゴム	
TH184632	TH184632	カートリッジ押え	￥1,200(￥1,320)	1	黄銅	
TH21003	TH21003	ナット20．9	￥170(￥187)	2	黄銅	
TH32382WA	TH32382WA	レバーハンドル	￥6,000(￥6,600)	1	合成樹脂 他	
TH71063	TH71063	菊座金	￥170(￥187)	2	軟鋼	
TH91772	TH91772	パッキン	￥170(￥187)	2	天然ゴム 他	
TH92592	TH92592	ストッパー	￥170(￥187)	1	合成樹脂	
TH92620	TH92620	リング	￥360(￥396)	2	樹脂	
TH93324	TH93324	パッキン	￥170(￥187)	2	合成樹脂	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	￥11,200(￥12,320)	1		
THYB25	THYB25	キッチンスプレー	￥5,600(￥6,160)	1		
413221W2	廃番	スパウト	廃番	1	黄銅 他	

金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0012

件名　カートリッジ押えの補修品選定注意情報

対象製品　ＴＫＧ３３ＵＸ　ＴＫＧ３３ＵＫＸ　ＴＫＧ３３ＵＹＸ　ＴＫＧ３３ＵＹＫＸ
ＴＫＪ３３Ｃ３　ＴＫＪ３３Ｃ３Ｚ　ＴＫＪ３３Ｕ３　ＴＫＪ３３Ｕ３Ｚ
ＴＫＧ３９ＪＸ　ＴＫＪ３３Ｕ３ＢＬ

前期・後期型製品識別方法

前期型品　切替時期 2005 年 11 月頃　**後期型品**





補修品選定

前期型品

カートリッジ押え



①部品　不要

後期型品

カートリッジ押え



①部品



前期・後期型品共通

②パッキン　注意：Ｕパッキンを Ｘパッキンに変更しています。
補修の際は２個同時交換して下さい。
ＴＨ９３Ａ７４Ｚ２（Ｘパッキン２個入り）

2025年10月01日