品番	TKY136Z	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス〔補修〕時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2024年08月01日

■互換性に関する注意情報
・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意事項

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH216R	廃番	取り替え用ハンドシャワー	廃番	1		
THD61-1	THD61-1	止水栓付取付脚	￥9,800(￥10,780)	2		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	￥9,650(￥10,615)	1		
5D000048	TH 5D0048	ハンドル部	￥5,250(￥5,775)	1		
19399	TH19399	カートリッジ押え	￥1,750(￥1,925)	1	黄銅 他	
97836	TH97836	ストッパー	￥280(￥308)	1	合成樹脂	

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0053
件名	水栓取付脚補修時の注意情報	
対象製品	TKY130　TKY130Z　TKY130A　TKY130AZ TKY136　TKY136Z	

前期・後期型識別方法



補修品選定

【取付脚を交換する場合】

【パーツのみを交換する場合】