品番	TKY231Z	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年10月01日

品番	TKY231Z	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
TH5D0048	TH 5D0048	ハンドル部	¥ 5,350(¥ 5,885)	1		
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 620(¥ 682)	1	合成ゴム	
TH97D781	TH 97D781	カバー	¥ 1,750(¥ 1,925)	1	合成樹脂	
TH97D791	TH 97D791	ガイド	¥ 700(¥ 770)	1	樹脂	
TH97D81	TH 97D81	ナットホルダー	¥ 520(¥ 572)	1	合成樹脂 他	
TH42086RW1	TH42086RW1	スパウト	¥ 11,300(¥ 12,430)	1	青銅 他	
TH62342	TH62342	六角穴付きボルトM3×40	¥ 330(¥ 363)	3	ステンレス鋼 他	
TH74779	TH74779	押え板	¥ 500(¥ 550)	1	ステンレス鋼	
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 280(¥ 308)	1	鉄鋼	
TH85151	TH85151	ねじ締め込みジグ	¥ 230(¥ 253)	1	樹脂	
TH91720	TH91720	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
TH93817E	TH93817E	キャップ	¥ 630(¥ 693)	1	合成ゴム	
TH97580	TH97580	リング	¥ 690(¥ 759)	1	樹脂	
TH97836	TH97836	ストッパー	¥ 290(¥ 319)	1	合成樹脂	
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,950(¥ 4,345)	2		
THK30	THK30	上面施工用アダプター	¥ 5,200(¥ 5,720)	1		
THYB68-1	THYB68-1	泡まつキャップ	¥ 580(¥ 638)	1		
THYB69	THYB69	アダプター	¥ 270(¥ 297)	1		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,850(¥ 10,835)	1		