品番	TK 51-2X　　B	品名	台付シングル13 （清水器）（シャワー・スプレー）（台所）	1 / 4

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



2025年10月01日

■互換性に関する注意情報
・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0172	TH 5C0172	スパウト部	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH5C0647	TH 5C0647 #G14	ホースユニット	¥ 6,900(¥ 7,590)	1		
TH5D0366	TH 5D0366 #G14	キャップ部	¥ 4,250(¥ 4,675)	1		
TH5Q0003	TH 5Q0003	補修専用ユニット	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		
14693R	TH14693A	ソケット	¥ 910(¥ 1,001)	1		
1830O	TH1830O	ブッシュ	¥ 170(¥ 187)	1		
1850 4R	TH1850 4R	継手	¥ 800(¥ 880)	2		
18646	TH18646	袋ナットM16	¥ 210(¥ 231)	1		
22343	TH22343	袋ナット	¥ 350(¥ 385)	1		
32367W3	TH32367W3	レバーハンドル	¥ 2,800(¥ 3,080)	1		
3244OW	TH3244OW	レバーハンドル	¥ 5,150(¥ 5,665)	1		
41551W	TH41551W	スパウト	¥ 17,500(¥ 19,250)	1		
TH5J0393	TH5J0393	スパウト継手	¥ 46,500(¥ 51,150)	1		
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 170(¥ 187)	1		
64242R	TH64242R	コイル	¥ 750(¥ 825)	1		
66497R	TH66497R	リング	¥ 600(¥ 660)	1		
66498R	TH66498R	リング	¥ 560(¥ 616)	1		
TH666	TH666	水受けトレイ	¥ 820(¥ 902)	1		
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 170(¥ 187)	2		
TH711R	TH711R	バルブ部	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		
74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 170(¥ 187)	1		
74269	TH74269	ホースクランプ	¥ 210(¥ 231)	4		
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 280(¥ 308)	1		
91512H	TH91512H	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1		
91786E	TH91786E	Oリング	¥ 210(¥ 231)	1		
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1		
92891	TH92891	クランプ	¥ 210(¥ 231)	4		
92943	TH92943	継手	¥ 170(¥ 187)	1		
9352OE	TH9352OE	キャップ	¥ 850(¥ 935)	2		
94034R	TH94034R	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1		
950114	TH950114R	ホース	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
950123	TH950123	ホース	¥ 1,050(¥ 1,155)	1		
95092	TH95092 #G14	止め輪	¥ 170(¥ 187)	1		
9511O	TH9511O	ストッパー	¥ 190(¥ 209)	1		

品番	TK 51-2X　　B	品名	台付シングル13 （清水器）（シャワー・スプレー）（台所）	3 / 4

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
95408	TH95408	キャップ	¥ 350(¥ 385)	2		
95717	TH95717 #G14	握り手	¥ 6,450(¥ 7,095)	1		
95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,300(¥ 2,530)	1		
95835	TH95835	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
979335	TH979335	定流量弁	¥ 960(¥ 1,056)	1		
THB21	THB21 #G17M	散水板	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,950(¥ 4,345)	2		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		

金具補修品注意情報		C_0026
件名	シングル本体部交換時の注意事項	
対象製品	TK51B,TK51RB,TK51SB,TK51AB,TK51ARB,TK51-2XB, TK51-2RXB,TK51-2SXB,TK51A2XB,TK51A2RXB	

対象製品におきましては、[　　]で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。

延長用フレキホース

その他、シャワーホースとの接続部材が合わせて手配が必要です。

シングル本体部、フレキホース、その他接続部材の品番につきましては、Q&A にてご確認ください。

TOTO　ホームページ	
Q&A 番号	25-2102

・お客様サポート⇒Q&A から



・COM-ET 検索から