品番	TK 53ARZ　　B	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2024年12月22日

品番	TK 53ARZ　　B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5CO229	TH 5CO229	吐水口部	¥ 14,200(¥ 15,620)	1		
TH5CO233	TH 5CO233	ホースユニット	¥ 9,450(¥ 10,395)	1		
TH5DO071	TH 5DO071	ハンドル部	¥ 12,400(¥ 13,640)	1		
TH5GO016	TH 5GO016	水抜弁部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
TH14816	TH14816	ソケット	¥ 2,450(¥ 2,695)	1		
TH18646A	TH18646A	袋ナットM16	¥ 440(¥ 484)	1		
TH19487	TH19487	カートリッジ押え	¥ 8,900(¥ 9,790)	1		
TH5AO121	TH5AO121	シングル本体部	¥ 63,400(¥ 69,740)	1		
TH5C1003	TH5C1003	スパウト部	¥ 88,300(¥ 97,130)	1		
TH62296M	TH62296M	六角穴付ボタンボルトM3×5	¥ 620(¥ 682)	1		
TH670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 170(¥ 187)	2		
TH74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 170(¥ 187)	1		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1		
TH85147	TH85147	開閉工具	¥ 950(¥ 1,045)	1		
TH92943	TH92943	継手	¥ 170(¥ 187)	1		
TH935201E	TH935201E	キャップ	¥ 610(¥ 671)	2		
TH93592E1	TH93592E1	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1		
TH95110	TH95110	ストッパー	¥ 190(¥ 209)	1		
TH95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,250(¥ 2,475)	1		
TH95835	TH95835	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,900(¥ 4,290)	2		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		