品番	TL326AEUZKX	品名	湯水混合水栓（電温・寒冷地用）	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年07月06日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TN49	TN 49	継手	￥3,600(￥3,960)	1		
409121	廃番	連結管	廃番	1	銅	
409131	廃番	連結管	廃番	1	銅	
40916R	廃番	連結管	廃番	1	銅	
5B000083	TH 5B0083	温度調節ユニット	￥8,300(￥9,130)	1		
9B1407	TH 5B0189	止水バルブ	￥1,250(￥1,375)	1		
5D000140	廃番	温度調節ハンドル部	廃番	1		
5D000141	TH 5D0141	ハンドル部	￥3,600(￥3,960)	1		
5G000022	TH 5G0022	テーパリング部	￥1,400(￥1,540)	2		
5G000134	廃番	継手ユニット	廃番	1		
5G000137	廃番	逆止弁部	廃番	1		
5J000018	TH 5J0018	キャップナット	￥770(￥847)	1		
14063	TH14063	ニップル	￥960(￥1,056)	1	黄銅	
21003	TH21003	ナット20. 9	￥170(￥187)	2	黄銅	
22118	TH22118	袋ナット16. 6	￥280(￥308)	1	黄銅	
22236S	TH22236S	袋ナット12. 7	￥210(￥231)	1	黄銅	
66036	TH66036	整流板	￥170(￥187)	1	ステンレス鋼	
71063	TH71063	菊座金	￥170(￥187)	2	軟鋼	
91533E	TH91533E	Oリング	￥170(￥187)	1	合成ゴム	
91718H	TH91718H	パッキン	￥170(￥187)	1	合成ゴム	
91912	廃番	パッキン	廃番	1	合成樹脂	
94045	TH94045	パッキン	￥170(￥187)	1	ノンアスベスト	
5J000005	THYK50	キャップナット	￥680(￥748)	1		