品番	TL385C1EFRZ　　B	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年10月01日

品番	TL385C1EFRZ　　B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	¥ 12,900(¥ 14,190)	1		
5C000259	TH 5C0259 #NW1	ハンドシャワー部	¥ 10,500(¥ 11,550)	1		
5C000260	TH 5C0260 #NW1	ホースユニット	¥ 16,400(¥ 18,040)	1		
5D000100	TH 5D0100 #NW1	ハンドル部	¥ 2,950(¥ 3,245)	1		
5G000009	TH 5G0009	水抜弁部	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		
5G000017	TH 5G0017	ホースユニット	¥ 24,900(¥ 27,390)	1		
5G000018	TH 5G0018	給水ソケット	¥ 1,900(¥ 2,090)	2		
19B21	TH 19B21	カートリッジ押え	¥ 1,250(¥ 1,375)	1	黄銅	
97A09	TH 97A09	つば付ナット32	¥ 3,950(¥ 4,345)	1	合成樹脂	
97D51	TH 97D51 #NW1	カバー	¥ 870(¥ 957)	1	合成樹脂	
41398W1	TH41398W1	連結管	¥ 1,550(¥ 1,705)	1	黄銅 他	
72230R	TH72230R	スリップワッシャ	¥ 230(¥ 253)	1	合成樹脂	
85147	TH85147	開閉工具	¥ 970(¥ 1,067)	1	合成樹脂	
91369	TH91369	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	天然ゴム	
93248	TH93248	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 190(¥ 209)	1	合成樹脂	