品番	TL571AFN	品名	手洗器用水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2023年08月01日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000094	TH 5B0094	開閉バルブ部	￥ 5,200(￥ 5,720)	1		
5C000283	TH 5C0283	泡まつキャップ	￥ 1,550(￥ 1,705)	1		
5D000118	TH 5D0118	ハンドル部	￥ 5,650(￥ 6,215)	1		
5G000157	TH 5G0157	給水ソケット	￥ 12,900(￥ 14,190)	1		
93A75	TH 93A75	パッキン	￥ 420(￥ 462)	1	合成ゴム	
14943	TH14943	継手	￥ 3,300(￥ 3,630)	1	黄銅	
14944	TH14944	エルボ	￥ 2,750(￥ 3,025)	1	黄銅	
14945	TH14945	継手	￥ 1,550(￥ 1,705)	1	黄銅	
18721	TH18721	継手	￥ 3,300(￥ 3,630)	1	黄銅	
19025	TH19025	台座	￥ 3,300(￥ 3,630)	1	黄銅	
21003G1	TH21003G1A	つば付ナット20. 9	￥ 470(￥ 517)	1	黄銅	
21117	TH21117	つば付ナット16. 6	￥ 590(￥ 649)	1	黄銅	
211751	TH211751	つば付ナット30	￥ 430(￥ 473)	1	黄銅	
41591WB	TH41591WB	連結管	￥ 3,000(￥ 3,300)	1	黄銅 他	
72792	TH72792	スリップワッシャ	￥ 230(￥ 253)	1	合成樹脂	
91558R	TH91558R	パッキン	￥ 160(￥ 176)	1	天然ゴム	
91571E	TH91571E	Oリング	￥ 160(￥ 176)	3	合成ゴム	
91917	TH91917	パッキン	￥ 160(￥ 176)	1	天然ゴム	
93583	TH93583	パッキン	￥ 160(￥ 176)	1	合成樹脂	
94034R	TH94034R	パッキン	￥ 160(￥ 176)	2	ノンアスベスト	
94045	TH94045	パッキン	￥ 160(￥ 176)	1	ノンアスベスト	