品番	TLG04201JA	品名	台付2ハンドル混合水栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番､メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし､タンク､便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定されておりません。

2025年10月01日

品番	TLG04201JA	品名	台付2ハンドル混合水栓	2 / 2

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH19D83	TH 19D83	固定台座	¥ 2,350(¥ 2,585)	2	ステンレス	
TH93A47E	TH 93A47E	パッキン	¥ 240(¥ 264)	2	合成ゴム	
TH93B57H	TH 93B57H	パッキン	¥ 240(¥ 264)	2	ゴム	
TH97J04	TH 97J04	パッキン	¥ 280(¥ 308)	2	合成樹脂	
TH1001650	TH1001650	馬蹄金具	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	鉄鋼	
TH18369	TH18369	締付金具	¥ 440(¥ 484)	1	銅合金	
TH18849L	TH18849L	バルブユニット	¥ 6,750(¥ 7,425)	1	複合材質	
TH18849R	TH18849R	バルブユニット	¥ 6,750(¥ 7,425)	1	黄銅 他	
TH21333	TH21333	固定ナットM28	¥ 1,700(¥ 1,870)	2	銅合金	
TH5C0679	TH5C0679	スパウト部	¥ 49,600(¥ 54,560)	1		
TH5D0333A	TH5D0333A	ハンドル部	¥ 14,000(¥ 15,400)	1		
TH5D0334A	TH5D0334A	ハンドル部	¥ 14,000(¥ 15,400)	1		
TH61136	TH61136	なべ小ねじM4×16	¥ 170(¥ 187)	4	ステンレス鋼	
TH72143	TH72143	ばね座金	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス	
TH72823	TH72823	座金	¥ 1,300(¥ 1,430)	2	ステンレス鋼	
TH85159	TH85159	開閉工具	¥ 620(¥ 682)	1	樹脂	