品番	TLK04201J	品名	水石けん供給栓	1 / 2

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定されておりません。

2024年08月01日

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0372	TH 5B0372	水石けん入れピストン部	¥ 21,300(¥ 23,430)	1		
TH5C0819	TH 5C0819	水石けん供給チューブ	¥ 2,250(¥ 2,475)	1		
TH5J0290	TH 5J0290	水石けんポンプユニット	¥ 10,400(¥ 11,440)	1		
TH19E67	TH 19E67	スパウト部	¥ 13,000(¥ 14,300)	1	黄銅	
TH19E68	TH 19E68	押ボタン	¥ 7,800(¥ 8,580)	1	黄銅	
TH19E73	TH 19E73	継手	¥ 5,650(¥ 6,215)	1	黄銅	
TH19E74	TH 19E74	リング	¥ 4,450(¥ 4,895)	1	黄銅	
TH19E75	TH 19E75	ノズル	¥ 5,050(¥ 5,555)	1	ステンレス鋼	
TH93B84E	TH 93B84E	パッキン	¥ 440(¥ 484)	1	合成ゴム	
TH97J69	TH 97J69	フィルター	¥ 2,000(¥ 2,200)	1	合成樹脂	
TH97J75	TH 97J75	ガイド	¥ 4,350(¥ 4,785)	1	合成樹脂	
TH97J77	TH 97J77	水石けん入れ本体	¥ 6,600(¥ 7,260)	1	合成樹脂	
TH97J82	TH 97J82	水石けん入れキャップ	¥ 1,400(¥ 1,540)	1	合成樹脂	
TH97J91	TH 97J91	水石けん入れ取付けナット	¥ 1,400(¥ 1,540)	1	合成樹脂	
TH21338	TH21338	ナット	¥ 2,900(¥ 3,190)	1	黄銅	
TH57047	TH57047	結束バンド	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
TH61602	TH61602	丸木ねじ	¥ 400(¥ 440)	2	ステンレス鋼	
TH61603	TH61603	止めねじ	¥ 450(¥ 495)	1	ステンレス鋼 他	
TH84204	TH84204	固定板	¥ 6,100(¥ 6,710)	1	ステンレス鋼 他	