品番	TMGG40EWZ	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

2025年10月01日

■互換性に関する注意情報
・【金具補修品互換性情報】シャワー部の形状変更に伴う、フィルター、0リングの変更

■特記事項(1/1)
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に　非補修品　と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】　注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格(税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5D000076	TH 5D0076	温度調節ハンドル部	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
5D000077	TH 5D0077	開閉ハンドル部	¥ 4,350(¥ 4,785)	1		
97D76	TH 97D76	リング	¥ 460(¥ 506)	2		
22412	TH22412	袋ナット36	¥ 620(¥ 682)	2		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH5C0949	TH5C0949	シャワーホース	¥ 7,050(¥ 7,755)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 270(¥ 297)	1		
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 620(¥ 682)	1		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
THC49	THC49	シャワーヘッド	¥ 13,500(¥ 14,850)	1		
THD62-1	THD62-1	止水栓付取付脚	¥ 21,400(¥ 23,540)	1		
THJ6R	THJ 6R	調圧弁	¥ 6,050(¥ 6,655)	1		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
THYB70-1	THYB70-1	自在スパウト	¥ 7,150(¥ 7,865)	1		
THYC47	THYC47RA	シャワーハンガー	¥ 2,300(¥ 2,530)	2		

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2_A1_0068
件名	シャワー部の形状変更に伴う、フィルター、Oリングの変更	
対象製品	TEM47EW・THYC49H・TMF40EWF・TMF49E3W・TMF49E3WR・TMF49EW・TMGG40EW TMGG40LEW・TMGG40LEWR・TMGG40QEW・TMGG40SEW・TMGG40SEWR・TMGG46EW TMY240EW・TN118EWLL1 B・TN118EWLL2 B・TUM44EW B　他	

前期・後期型製品識別方法

前期型品　切替時期 2018 年 10 月頃　後期型品



補修品選定



①フィルターを交換する際は、フィルターの形状を確認し下図のように同じ形状のフィルターをご注文ください。

②Oリングを交換する際は、下図のようにフィルターの形状を確認してOリングをご注文ください。