

仕様

品番	TKS05307型・TKS05308型・TKS05317型 TKS05318型・TKY01303型	
材料の種類	本体	黄銅、PPS樹脂
	浄水カートリッジケース	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭・不織布・中空糸膜(ポリエーテルスルホン)	
ろ過流量	2.0L/分 (動水圧0.1MPa)	
最低必要水圧	0.07MPa(流動時)	
最高水圧	0.75MPa(静止時)	
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果	5+1 初期除去 標準タイプ (初回同梱) 遊離残留塩素……総ろ過水量1,200L 除去率80% 濁り……総ろ過水量1,200L ろ過流量の50% 溶解性鉛……総ろ過水量1,200L 除去率80% 2-MIB(カビ臭)……総ろ過水量1,200L 除去率80% CAT (農薬) ……総ろ過水量1,200L 除去率80%	
	11+1 初期除去 高性能タイプ (オプション) 遊離残留塩素……総ろ過水量1,200L 除去率80% 濁り……総ろ過水量1,200L ろ過流量の50% 溶解性鉛……総ろ過水量1,200L 除去率80% 2-MIB(カビ臭)……総ろ過水量1,200L 除去率80% CAT (農薬) ……総ろ過水量1,200L 除去率80% 総トリハロメタン……総ろ過水量1,200L 除去率80% ブロモジクロロメタン……総ろ過水量1,200L 除去率80% ジブロモクロロメタン……総ろ過水量1,200L 除去率80% ブロモホルム……総ろ過水量1,200L 除去率80% テトラクロロエチレン……総ろ過水量1,200L 除去率80% トリクロロエチレン……総ろ過水量1,200L 除去率80%	
浄水能力 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) での試験結果	PFOS および PFOA……総ろ過水量1,200L 除去率80%	
ろ材(浄水カートリッジ)の交換時期の目安	約4カ月(10L/日の場合) 約2カ月(20L/日の場合)	

※浄水カートリッジ保護のため、給湯温度設定は60℃以下でご使用ください。

●TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入する場合●

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料 (TH658-2、TH658Sの場合)、消費税相当額をお支払いください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


浄水カートリッジ定期購入のご案内

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスにご登録いただくと、浄水カートリッジ(交換用)を特別価格(送料も無料)で、定期的にお届けいたします。

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのインターネットお申し込み

TOTO浄水カートリッジ定期宅配

検索



インターネットのご利用で…

- 365日・24時間お好きな時間にお申し込みいただけます。
- お客様自身でお届け月・お届け間隔などを変更いただけます。
- 事前決済(クレジットカード払い)で、置き配が選ばいただけます。

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しい交換をされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

故障かな？と思ったら



緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

台付きタイプ



壁付きタイプ



湯側・水側の止水栓を閉める。

台付きタイプの止水栓は、シンク下のキャビネット内にあります。

それでも止まらない場合は、元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.47)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった	浄水カートリッジは適切な時期に交換していますか。	浄水カートリッジを交換する。	35～38ページ
原水(水道水)、浄水の流量が少ない	浄水カートリッジは適切な時期に交換していますか。	浄水カートリッジを交換する。	35～38ページ
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	19ページ
	吐水口・フィルターの目詰まりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をする。	23～29ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
浄水の水切れが悪い	吐水口・フィルターは凍っていませんか。	吐水口・フィルター部にぬるま湯をかける。	22ページ
	浄水カートリッジが吸い込んだ水が出てくるためです。	止水後、数十秒で止まります。	—
誤って60℃より高い温度の湯を流した	短時間(80℃までで1分以内)であれば、浄水カートリッジは破損しません。20℃～40℃の水を1分以上流してから、60℃以下でお使いください。ただし、「浄水」は水のみを流してご使用ください。		—
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	19ページ
低温しか出ない	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	19ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—