お客様へ

シャワーヘッドの散水板からの水垂れはシャワーヘッドの残留水が排出されるものです。故障ではありません。

エアインシャワーは空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが故障ではありません。

04D051