青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

H04471　　2006.5

■非常操作ハンドルの操作の仕方