

ハンドシャワー水栓 給水管調整のお願い

不具合事例

ハンドシャワーを引き出す際、
ハンドシャワーの動きが重くスムーズに引き出せない。


対象：シングルレバー混合栓（ハンドシャワータイプ）



なぜ？

原因

給水・給湯ホースの銅管部を曲げずに設置されたため、給水・給湯ホースがシャワーホースを押さえ込む状態となり、シャワーホースが銅管部に引っ掛かるためです。



これで解決

必ず実施

<重要>

給水・給湯ホースがシャワーホースを押さえ込まないように、
下図のように給水・給湯ホースの銅管部を曲げて調整するようお願いします。

<ポイント>

設置後、ハンドシャワーを引き出し、
シャワーホースがスムーズに動くことの確認をお願いします。

TKHG32 型の施工説明書から抜粋

シャワーホース施工上の注意点

ハンドシャワーを引き出し、シャワーホースがスムーズに動かない場合は、

シャワーホースがスムーズに動かない場合は、
給水・給湯ホースがシャワーホースを押さえ込まないように、給水・給湯ホースの銅管部を曲げて施工してください。
また、ホースガイドは必ず取り付けてください。

