


品番	TBH43X20	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 3
----	----------	----	---------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TBH43X20	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	----------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】スピンドルガイド補修品選定情報（本体形状変更による）

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000039	TH 5B0039	止水バルブ	¥ 1,950(¥ 2,145)	2		
5B000118	TH 5B0118	逆止弁部	¥ 7,800(¥ 8,580)	2		
5B000151	TH 5B0151	温度調節ユニット	¥ 27,700(¥ 30,470)	1		
5B000152	TH 5B0152	エレメント部	¥ 25,200(¥ 27,720)	1		
5D000205	TH 5D0205	ハンドル部	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		
5J000118	TH 5J0118	カバー部	¥ 18,600(¥ 20,460)	1		
15400	TH15400	塞蓋	¥ 820(¥ 902)	1	黄銅	
17749	TH17749	フィルター蓋	¥ 1,150(¥ 1,265)	2	黄銅	
17752	TH17752	スピンドルガイド	¥ 1,450(¥ 1,595)	2	黄銅	
18930	TH18930	カバー押え	¥ 7,150(¥ 7,865)	1	黄銅	
610013	TH610013A	丸小ねじ4.7×20	¥ 330(¥ 363)	2	黄銅 他	
66390	TH66390	フィルター	¥ 660(¥ 726)	2	ステンレス鋼	
91309E	TH91309E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
91787E	TH91787E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
91883	TH91883	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
94023	TH94023	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	

品番	TBH43X20	品名	壁付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	----------	----	---------------	-------

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2_A1_0063
-------------------	---	-----------

件名	スピンドルガイド補修品選定注意情報（本体形状変更による）
----	------------------------------

対象製品	T B H 4 3 X 2 0
------	-----------------

前期・後期型製品識別方法

切替時期 2005年5月頃

前期型品

約 3mm × 30° のテーパ形状

断面図

本体

後期型品

約 0.5mm の面取あり

断面図

本体

スピンドルガイド

互換性がありません

前期型はテーパ面があり、後期型はテーパ面がありません。ご確認をお願い致します。

補修品選定

前期型品

スピンドルガイド及び水側弁座を交換する際はTHH8をご注文ください。

THH8

<重要>
止めネジ（4カ所）は対角で締め付けてください。

エレメント部を交換する際は、5B000153をご注文ください。

<注意>
分解図（1ページ）通りの補修対応不可

後期型品

分解図（1ページ）通りの補修対応が可能です。

スピンドルガイドを交換する際は、5B000151をご注文ください。

エレメント部を交換する際は、5B000152をご注文ください。

<注意>
THH8（温度調節スピンドル部、前期型仕様品）を取付けるとリングが切れて漏水につながる恐れがあります。