

入浴中の方が倒れてドアを開けられなくなった場合などに

お願い


・緊急時以外は、外さないでください。

折戸




洗面所側から作業します。

1 ドアのロックを解除する




2 つまみを下げ、上のレールからドアを外す

- ・取っ手を持って片方ずつ外す。
(ドアが浴室側に倒れないように)
- ・外したドアは、浴室側に傾ける。



3 ドアを折りたたむ

4 下のレールから外す



■ 取り付けかた (P.23)

開き戸





洗面所側から作業します。

1 ドアのロックを解除する

2 つまみを下げ、上の軸部を外す


- ・ハンドルを持って外す。
(ドアが浴室側に倒れないように)



3 ドア上のアームストッパーを指で持ち上げて外す



4 ドアを少し浴室側に傾けながら持ち上げ、下の軸部から外す




■ 取り付けかた (P.23)

外したドアを取り付けたい

折戸

⚠ 注意

❗ 回転部品は上下とも確実にレールに取り付ける
(ドアの外れによるケガのおそれ)




浴室側から作業します。

1 ドアを折りたたむ



2 下側のレールにはめる


- ① 回転部品の溝をレールにはめる
- ② 固定側の回転部品をレールに沿って端まで動かし、落とし込む



3 ドアを広げ、上側の回転部品の方向を合わせる
ストッパーを浴室側に向ける


- ※ 逆向きの場合、ドアが途中までしか開きません。

ストッパーがレールの端にかかる向きにする




4 回転部品を押さえ、溝にレールをはめる

- ・ 回転部品のバネが上がる時、指をはさまないようにする。




開き戸




洗面所側から、少し浴室に入り込んで作業します。


1 下の軸部にドアの下部をはめる




2 つまみを下げながら、上の軸部をはめる



3 ドア上部のスライダーを軸部側へ寄せる



4 アームストッパーの軸を、スライダーよりハンドル側に差し込む



5 パチンと音がするまでドアを開ける
(アームストッパーの軸がスライダーに連結される)

⚠ 注意

❗ 軸部は上下とも確実ににはめる
(ドアの外れによるケガのおそれ)

折戸


開閉しにくい

1 ラッチ取付ねじをゆるめる


プラスドライバーで、上下に動く程度にゆるめる。

2 ラッチのかかりを調整する


ドアを閉めたまま、ねじを少しずつ動かす。
 ・調整の目安は、窓を閉めて換気扇や乾燥機を運転したとき、自然にドアが開かない程度。



■ 開閉しにくいとき
→ゆるくする




■ 自然に開いてしまうとき
→かたくする



3 ラッチ取付ねじを締める

プラスドライバーで、しっかり締める。



開き戸

閉まりにくい


ドアのラッチとドア枠のストライクプレート（ストライクプレート）の位置ずれを直します。

1 ねじをゆるめる

プラスドライバーで、ストライクプレートが動く程度にゆるめる。

2 調整する

ストライクプレートを左右に少しずつ動かす。



- 正しい位置
 - 洗面所側
 - ストライクプレート
 - ラッチのおさまりがいい
 - 浴室側
- 閉まりにくい（ストライクプレートが洗面所側に寄りすぎ）
 - 洗面所側
 - ラッチがおさまりにくい
 - 浴室側
- ガタつく（ストライクプレートが浴室側に寄りすぎ）
 - 洗面所側
 - ラッチに遊びがある
 - 浴室側

3 ねじを締める

プラスドライバーで締める。

定期点検


経年劣化（長年のご使用に伴う劣化）による重大事故を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、年1回はお客様ご自身で以下の点検を行ってください。

不具合があったときは

TOTO メンテナンス（株）修理受付センター（TEL ☎ 0120-1010-05）かお求めの販売店へご連絡ください。

浴槽

- コーキング部の切れ・はがれ
（浴室外への水漏れによる、家財への影響の原因）
- 表面のひび割れ
（床下への水漏れの原因）
- 追焚アダプターのガタツキ
（床下への水漏れの原因）
- 追焚アダプターのカバーがない
（ヤケドのおそれ）



ドア

- ハンドル・取っ手（引手）のガタツキ、ロックの動き不良
（開閉不能による浴室内への閉じ込めのおそれ）
- パッキンの切れ
（洗面所の浸水による床材劣化の原因）
- 軸部や回転部品のガタツキ・ひび割れ・外れ
（開閉不能による浴室内への閉じ込めのおそれ／ドアの外れによるケガのおそれ）

床

- コーキング部の切れ・はがれ
（浴室外への水漏れによる、家財への影響の原因）
- 洗い場のひび割れ
（ケガのおそれ／床下への水漏れによる、家財への影響の原因）

排水トラップ

- ひび割れ・ガタツキ
（床下への水漏れの原因）
- パッキンの切れ・はがれ
（悪臭の原因）
- 逆止弁の切れ
（排水時の大きな音の原因）

必要なとき

気になること

次のようなときは、そのまま使用せずに、お買い求めの販売店、組立店、または TOTO までご連絡ください。

● 器具類にゆるみ・ガタツキがあるとき（器具の破損や水漏れの原因／ケガのおそれ）

● ドアロックにゆるみ・ガタツキがあるとき（浴室内への閉じ込めのおそれ）

● コーキング材に切れなどがあるとき（水漏れの原因）

※コーキング材は、汚れても取り除かないでください。

	こんなとき	症状や原因	対処方法	参照ページ
浴室内	水滴が多く付く	・気密性が高いため。	→ 浴槽に湯が入った状態で、使わないときはふろふたをする。	8
			→ 十分換気する。	13
	悪臭がする	・下水管や排水口内のおい。	→ 排水口を確認し、お手入れする。	21
音がする	・温度変化により各部材が伸縮し、擦れる音や、パキッという音がすることがある。	→ 異常ではありません。	—	
浴槽	表面がザラザラ、ヌルヌルする	・水あか・汚れの付着。	→ お手入れする。	18
	浴槽に手すりを付けたい	・取り付け不可。（無理に付けると、破損・脱落によるケガのおそれ）		—
	「24 時間風呂」を使いたい	・使用不可。（浴槽の表面が傷む原因） ※ 「24 時間風呂」：常時 [循環] + [保温] + [浄化] の機能を備えた装置。		—
	お湯が青い	・水を透過した青い光だけが見える、演色という現象。	→ 異常ではありません。	—
	排水に時間がかかる	・排水栓・排水口の汚れ。	→ お手入れする。 （排水時間の目安：P.9）	20・21
	浴槽の水が減る、たまらない	・排水栓が閉まっていない。	→ 確認する。	9・20
		・ワンプッシュ排水栓の取り付け不良。		
	ワンプッシュ排水栓の動きが悪い	・浴槽排水口の汚れ。	→ 排水栓をお手入れする。	20
	ふろふたが壊れた	・排水栓の汚れ。	→ お手入れする。	20
	市販のふろふたを使いたい		→ 同じものを購入する。	10・28
	排水口から「ブー」と音がする	→ 専用のもの以外は、使用不可。（保温性が悪くなる原因）		—
	排水口から「ブー」と音がする	・排水栓の取り付け不良。	→ 取り付け直す。	20
	浴槽内に水が残る	・勾配が付いているが、表面張力のため若干の水が残ることがある。		—
入浴剤を使いたい	・成分により使用できないものがある。		9	
床	床が乾かない、時間がかかる	・床が汚れている、物が置かれている、湿度が高いなど。	→ お手入れする。十分換気する。	11・13・19
	カラリ床の表面がキズ付いた		→ TOTO メンテナンス（株）修理受付センターへ。	29
排水口	排水口からにおう	・排水口の汚れ、封水筒の外れ・取り付け不良。	→ お手入れする。	20・21
		・長期間使用しないときなどは、蒸発による排水トラップの水切れなど。	→ 封水筒を取り付け直し、排水口に水を流し込む。	
	排水口の流れが悪い	・排水口の汚れ。	→ お手入れする。	21
排水口の部品がこわれた、なくなった		→ 品番をご確認のうえ、TOTO メンテナンス（株）TOTO パーツセンターへ。	21・28	