

## 洗面所用シングルレバー混合栓 本体固定時の専用工具使用のお願い

### 不具合事例

レバーハンドル及び、スパウト使用時に  
本体がガタつく。


対象: TL385型、TLHG31型 他



なぜ？

### 原因

水栓本体及び、スパウト本体を固定する際、締付専用工具で  
締付ナットを締め付けなかったため確実に締まらず、使用時  
の振動等で締付ナットが緩み、本体がガタつくためです。



これで解決

### 必ず実施

<重要>

締付ナットは、必ず締め付け専用工具を  
使用して締め付けるようお願いします。

締付専用工具を使用して締め付ける

