

「シングルレバーカートリッジ交換時の注意」のお知らせ

事象

カートリッジ(THY552RR)を交換する際

- ・本体に固定できない
- ・ぐらぐらする


対象品番:TKG30型



〈シングルレバー製品外観〉



〈カートリッジ外観〉



なぜ？

原因


長年の使用により、シングルカートリッジのOリングが、カートリッジケースに「固着」して、ケースごとはずれてしまったためです。



Oリング
溝

カートリッジ
ケース

〈カートリッジケースに
差し込まれたところ〉



もう
だいじょうぶだよ



これで解決

- ①カートリッジケースを本体から外さずにカートリッジのみを取り外してください。
 - ②カートリッジを取り外す時は、ケースの溝にマイナスドライバーなどを差し込んで、こねあげて、取り外してください。
 - ③新しいカートリッジをカートリッジケースに挿入し、カートリッジ押えを取り付けてください。
- (交換要領の詳細は交換用カートリッジTHY552RRに同梱している施工説明書を参照願います)

