



# アルカリ7ビルトイン「排水ホースが破裂し漏水した」のお知らせ

## 事 象

当社キッチンのフレックスシンク用水栓とアルカリ7ビルトインタイプの組み合わせにおいて、アルカリ7の排水ホースが破裂し漏水した。




対象:ビルトインアルカリイオン水生成器(フレックスシンク用水栓専用)  
KNTEK511B2X  
:アルカリイオン水生成器用兼用水栓 KNTK50、KNTK51



## 原 因

次の2つの要因により、アルカリ7の排水ホースに内圧がこもったためです。


- ① 排水ホースと清水ホースを逆に取り付けた。
- ② 排水ホースを折れたまま取り付けた。




## これで解決

以下の点に注意して施工してください。

1. 正面から見て、3本のホースを下図の位置関係で挿入する。



2. 取付け金具の形状に合わせて、ホースガイド(白)を差し込む。




3. 排水ホースが折れないよう慎重に差し込む

※差し込みにくいときは、ホースに水をつけると入りやすくなります。

### 【確認事項】

施工後、アルカリ7を全排水モード<sup>※</sup>で通水させてください。その際排水ホースがふくれたら、水栓金具を外して再度上記注意点をもとに施工してください。



※全排水モードは、酸性水ホースのみから水が出る状態です。(清水吐水口からは水が出ません)  
全排水モードの設定につきましては、施工注意札にてご確認ください。