

# 浄水器「黒い水が吐水した」のお知らせ

## 事象

浄水器用水栓と浄水器カートリッジの組み合わせにおいて、黒い水が吐水した。

対象:浄水器本体 TK301BX、TK300BRRX  
:取替え用カートリッジ TH634-1、TH634RR



浄水器用水栓



浄水器カートリッジ



## 原因



なぜ？

カートリッジ接続ホースを逆に接続したためです。

もう  
だいじょうぶだよ



## これで解決

カートリッジと接続ホースを正しく接続してください。

- ① 出口 (OUT) 表示は、水栓金具の給水パイプ (カプラのついた短いパイプ) に接続してください。
- ② 入口 (IN) 表示は、水栓金具の吐水パイプ (カプラのついた長いパイプ) を接続してください。

