

浴室用水栓 調圧弁接続時のお願い

不具合事例

シャワーホース、本体間の調圧弁の
小穴から水が漏れる。

対象： クリックシャワー仕様水栓、
浴室用タッチ水栓



なぜ？

原因

調圧弁を取り付け時の締め付け不足によるものです。
締め付けトルクが弱いと、水栓を使用していく間に緩み、
調圧弁の構造上、小穴から水漏れが生じます。

これで解決

必ず実施

<重要>

調圧弁接続時、工具で確実に
締め付け、最後に緩みがないか
確認をお願いします。

浴室サーモ水栓の施工説明書抜粋

