


US一体形小便器US301/US401系

専用補修部品供給終了のお知らせ



US一体形小便器 US301/US401 系の補修部品の供給を、**2020年7月末**以降順次終了いたします。

商品自体も使用年数から想定しますと、老朽化が進んでいる事も予想されます。補修部品供給終了後は、部品交換を伴う修理ができなくなります。また、商品取り替え時には配管の工事が伴いますので、ご理解の程よろしく申し上げます。




■対象品番一覧 US一体形小便器

製品名	製品	製品品番	発売年月	製品製造終了年月	補修部品供給終了年月日	代替品	
US一体形小便器 床置ストールタイプ		US301C	'92/4	'95/11	'20/7/31	あり	
		US301CS	'94/12	'00/7			
		US301CK	'92/4				
US一体形小便器 壁掛ストールタイプ		US401C	'92/4	'95/11		'20/7/31	なし
		US401CS	'94/12	'00/7			
		US401CK	'92/4				

■商品取り替えに対するご提案

自動洗浄小便器 (UFS900系、UFS910系、UFS860CE系) へのリモデルをご提案いたします。なお、リモデルに際しましては、壁はつりなどの給排水工事が必要になります。

おすすめ商品例

排水方向		床	壁	
既設小便器	品番	US301系	US401系	
	品番	UFS910系	UFS900系	UFS860CE系
リモデル おすすめ品	外観			
	希望小売価格	¥217,750~	¥229,550~	¥227,550~
	備考	小便器リモデル給水セット (HM910L) を使用すれば給排水調整工事不要	<ul style="list-style-type: none"> 給水位置が異なるため、給水位置調整工事が必要 壁固定方法が異なるため、壁工事が必要 	

自動洗浄小便器へのリモデルをご検討ください。