

TMG40C 型 (Gシリーズ)

主な不具合事象	点検箇所	処理方法	部品品番
温度調節がうまくできない	①	サーモユニットの掃除または交換	TH576R
水が止まらない	②	切替ハンドル設定角度手直し、または切替ユニット部の交換	TH577
吐水量が少ない	③	フィルターの掃除	—

