




20 | 10 / 03

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



(改)
