

2010/03

2010 / 03

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。