

## 2009/07

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

