


生産中止図面

2011/04

区分

B



この商品は工場間渡しの商品です〔多数個入り〕によって  
工場から直接お客様への発送は困難です 箱付き又は1ヶ入りの品番設定が必要になります  
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤動作することがあります

|                 |              |                          |           |                           |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>TOTO</b>     |              |                          | 単位<br>mm  | 名称<br>手洗器用自動水栓<br>(スパウト部) |
| 製図<br>和(照)<br>田 | 検図<br>植<br>村 | 日付<br>松(祐)<br>尾 11.04.26 | 尺度<br>1:2 | 図番                        |
| 備考              |              |                          |           | TEL72CE1                  |