

20 | 10 / 07

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

