


品番	CS978B	品名	腰掛式タンク密結形サイホン防露便器	1 / 4
----	--------	----	-------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	CS978B	品名	腰掛式タンク密結形サイホン防露便器	2 / 4
----	--------	----	-------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・大便器排水ソケット (HH05002) 化粧キャップユニットの互換性の件
- ・便器固定片についての互換性

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色 (パステルアイボリーほか) の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの (工場管理の組付け部品など) は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
01	HH03007S	化粧キャップセット	¥ 960 (¥ 1,056)	1		
02	HH04024	固定具類	¥ 2,250 (¥ 2,475)	1		旧品番：HH04003。分解図の互換性注意情報参照ください。
03	HH05002	床排水ソケット	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1		



■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	CS978B	品名	腰掛式タンク密結形サイホン防露便器	3 / 4
----	--------	----	-------------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報	No. E0015
件名 大便器排水ソケット (HH05002) 化粧キャップユニットの互換性の件	
主な対象大便器 CS20／AB／ABH／B／BH・CS30／B／BH・CS80／AB／ABH／B／BH・ CS90／B／BH・CS978AB／B／BH・CS979B／BH・CS81／B／BU／U・CS86B／BH・ CS87／B／BU／U・CS88／B／BH・CS380B／BH 他 ※リモデル用品番は対象外 (BM／ABM／BHM)	
新旧製品の違い	
■排水ソケット旧型 (発売 ～ 2009/09出荷分) 化粧キャップユニット HH03007 HH05002 (旧) 手締め式は新旧OK 六角ボルト 座金・パッキン 合計 3 枚	■排水ソケット新型 (2009/09出荷分 ～) 化粧キャップユニット HH03007S HH05002 (新) 六角式は新型にはNG 手締めボルト ボルトセットは 2007/05～ 手締め式に変更 座金・パッキン 合計 2 枚
《ポイント》 化粧キャップユニットは、現在ボルトが手締め式になっていますが、旧型は六角式です。HH05002 (新) は手締めボルト専用の排水ソケットですので、HH03007 (六角ボルト式) では、排水ソケット (新) のナット部に届かない可能性があります。排水ソケット交換の際は、現場のボルトが六角式の場合は手締めボルト式 (HH03007S) に交換願います。化粧キャップユニットのみの交換の場合はHH03007Sで互換性はあります。	

品番	CS978B	品名	腰掛式タンク密結形サイホン防露便器	4 / 4
----	--------	----	-------------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0009
件名 便器固定片についての互換性		
対象品 固定具類：HH04003・HH04024		
新旧部品の違い		
発売初期製品（HH04003：廃番） （旧型：2000年2月～2006年8月） 便器固定片バンド式仕様 		現行製品（HH04024） （新型：2004年6月～ ） 便器固定片位置決めシート仕様 
《ポイント》 ・固定具類は途中で仕様変更されており、新旧では、固定片の形状、取付位置、ねじ止め数が違うため部品単位での互換性はありません。 補修の際は、現行の固定具類一式（位置決めシート同梱）HH04024を手配し対応ください。 ・発売初期は、便器固定片はバンド式でねじ1本での固定。 ・現行品の便器固定片は山型でねじ2本固定。 （位置決めシートで固定位置のけがき必要）		