


| | | | | |
|----|-----------|----|------------------|-------|
| 品番 | HH06010SR | 品名 | 立形ロータンク用ボールタップ13 | 1 / 2 |
|----|-----------|----|------------------|-------|

希望小売価格：¥ 12,100 (税込価格：¥ 13,310)

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|-----------|----|------------------|-------|
| 品番 | HH06010SR | 品名 | 立形ロータンク用ボールタップ13 | 2 / 2 |
|----|-----------|----|------------------|-------|

■特記事項(1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
 - ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
 - ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
 - ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1: 発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----|----------|-----------|--------------------|----|----|---------|
| 01 | HH06064 | 吐水口 | ¥ 250(¥ 275) | 1 | | 手洗いあり用 |
| 02 | HH06069 | 吐水口 | ¥ 270(¥ 297) | 1 | | 手洗いなし用 |
| 03 | HH06071 | ボールタップカバー | ¥ 340(¥ 374) | 1 | | |
| 04 | HH06090 | ダイヤフラム部 | ¥ 1,450(¥ 1,595) | 1 | | |
| 05 | HH07025R | 浮玉レバー | ¥ 330(¥ 363) | 1 | | |
| 06 | HH0704 | フィルターユニット | ¥ 960(¥ 1,056) | 1 | | |
| 07 | HH11059 | ふさぎふた | ¥ 90(¥ 99) | 1 | | 手洗いなし用 |
| 08 | HH11060R | 手洗連結管 | ¥ 320(¥ 352) | 1 | | 手洗いあり用 |
| 09 | HH11193 | ガタ防止パッキン | ¥ 570(¥ 627) | 1 | | |
| 10 | HH11194 | パッキン | ¥ 55(¥ 61) | 1 | | |
| 11 | TH21164 | 締付ナット32 | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 12 | TH66066 | 整流網 | ¥ 160(¥ 176) | 3 | | |
| 13 | TH95142R | 浮玉 | ¥ 230(¥ 253) | 1 | | ボールタップ用 |
| 14 | TH95166 | パッキン | ¥ 580(¥ 638) | 1 | | |
| 15 | TH95342 | キャップ | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 16 | TH97655 | フィルターロック | ¥ 570(¥ 627) | 1 | | |

■特記事項(2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。