
品	HH09008S	品	カバー	1 / 2
番	ทุกกลุกกอง	名		1 / 3

希望小売価格:¥1,200(税込価格:¥1,320)

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	HH09008S	品	カバー	0 / 0
番	ппоэооб	名		2/3

■互換性に関する注意情報

・タンク整流ジャバラについて

■特記事項(1/2)

■特記事項(1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、
補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定
されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH11028S	整流ジャバラ補修ユニット	¥ 660 (¥ 726)	1		ジャバラ式。両面テープで カバーに貼り付けるタイプ です。

■特記事項(2/2)

・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。 補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

■品番に対する備考 タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがしてこのカバーを使用ください。

衛生陶器補修品互換性情報 No. E0026


件名 タンク整流ジャバラについて

対象製品


SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系、SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系、SH371系、SH381系、SH391系、SH393系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SJ81系、SJ475系、SJ477系、SJ727系、SS51系、SS61系、SS111系、SS113系、SS261系

タンクふた底の違い

■対象製品のタンクふたには、ふた底に整流スポンジが付いているものと、付いていない ものがあります。 2013年6月頃から順次整流ジャバラ式に切り替えられています。 (新旧でカバー形状は異なりますが、整流ジャバラのみの取り替えは可能です)



■新型タンク(2013年6月頃以降) 内部樹脂タンクカバーに整流ジャバラ が付く仕様に変更しました。



≪ポイント≫

- ■現行製品は整流ジャバラ式に切り替わっていますので、整流スポンジは付いていません。
- ■現在のタンクふた、陶器タンクー式、内部樹脂タンクー式、内部樹脂カバーのみの 補修品には、整流ジャバラが付いていますので、補修の際、タンクふた底に 整流スポンジが付いている場合は、はがして整流ジャバラ式に切り替えてください。
- ■整流スポンジを付けたまま整流ジャバラ仕様のカバーを付けると、ふたが浮いて がたつきや漏水の原因となりますので、必ず整流スポンジは、はがしてください。
- ■既に整流ジャバラが付いている製品に対して、補修品を手配すると整流ジャバラがだぶる場合があります。その場合は破棄ください。

