


品番	SS110BNBLS	品名	寒冷地用ヒーター付防露式密結形ロータンク	1 / 3
----	------------	----	----------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS110BNBLS	品名	寒冷地用ヒーター付防露式密結形ロータンク	2 / 3
----	------------	----	----------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・ボールタップフィルター部の互換性（確認手順）

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。






【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH06023Z	立形ロータンク用ボールタップ13	¥ 12,100 (¥ 13,310)	1		
02	HH07021N	排水弁	¥ 3,500 (¥ 3,850)	1		
03	HH07023	レバーハンドル	¥ 3,550 (¥ 3,905)	1		
04	HH08012S	密結パッキン	¥ 650 (¥ 715)	1		
05	HH09012R	カバー	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1		
06	HH09035	ふさぎカバー	¥ 220 (¥ 242)	1		
07	HH11192	ホースクランプ	¥ 180 (¥ 198)	1		
08	HH11198	パッキン	¥ 300 (¥ 330)	1		
09	HH12002	樹脂タンク取付ナット	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		CS50、CS60、CS100、CS110、CS205、CS260、CS325系便器用
10	HH12020	取付金具ユニット	¥ 2,100 (¥ 2,310)	1		同梱部品を必ずセットで交換すること
11	S 320CR Q	タンクふた	¥ 9,650 (¥ 10,615)	1		色番指定が必要です。ふた交換時の注意点はQ&ANo1288参照
12	TS420F7U	アングル形止水栓（共用）	¥ 3,100 (¥ 3,410)	1		

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS110BNBLS	品名	寒冷地用ヒーター付防露式密結形ロータンク	3 / 3
----	------------	----	----------------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0001	
件名 ボールタップフィルター部の互換性（確認手順）			
対象製品 SH50/51系・SS50/51系・SH60/61系・SS60/61系・SH110/111系BA・SS110/111系・SH112/113系・SS112/113系・SH260/261BA・SS260/261系			
ピュアレストQR/EX系タンクのフィルター部確認手順			
手順①. タンク品番を確認する。			
A(販売期間: 2004年2月～2006年3月) 洗浄水量: 大8L/小6Lのタンク SH110/111BA等(品番末尾Sなし) SS110/111BFBF等(品番末尾Sなし)		B(販売期間: 2005年12月～2006年10月) 洗浄水量: 大8L/小6Lのタンク SH50/51系、SS50/51系 SH110/111BAS等(品番末尾S付) SS110/111BFBFS 等(品番末尾S付)	
		C(販売期間: 2006年11月～) 洗浄水量: 大6L/小5Lのタンク SH60/61系、SS60/61系 SH260/261系、SS260/261系	
手順②. ボールタップ形状を確認する。		D(販売期間: 2005年12月～2011年3月) 洗浄水量: 大10L/小8Lのタンク SH112/113系、SS112/113系	
ア例) HH06012(廃): 流路が2系統  水の流路が手洗・補給水側と吐水口側とに分かれている		イ例) HH06012R(廃): 流路が1系統  ふさぎふた付 水の流路が手洗・補給水・吐水口と全て一緒の方向	
ウ例) HH06021/R/S/N/Z: 流路が1系統  ふさぎふたなし 本体自体でふさがれている 水の流路が手洗・補給水・吐水口と全て一緒の方向			
手順③. フィルターユニットを選定する。			
手洗付変更ユニット: HH11017(廃) 手洗無変更ユニット: HH11018(廃) ※当該箇所故障の際はボールタップごと交換		手洗付変更ユニット: HH11036RZ 手洗無変更ユニット: HH11037Z	
フィルターユニット (手洗付・無共用): HH11014R		手洗付フィルターユニット: HH11034N 手洗無フィルターユニット: HH11035N	
フィルターユニット特長  69.5		この2期間は、形状での判別が困難です。 手順②のボールタップ形状からどちらに該当するか判断し対応ください。  約97	
≪ポイント≫ ・ボールタップごと交換の場合は、対象のタンクの分解図で、最新のボールタップ品番をご確認ください。 但し手洗付・無変更ユニットや、フィルターのみ交換したい場合は、部品レベルでは互換性がないため、現場のボールタップを確認し、それぞれに対応したものを使う必要があります。			
Aのタンク⇒ア。ボールタップ交換修理していれば、アだけでなくイ、ウの可能性もあり		Bのタンク⇒ボールタップ交換修理していれば、イだけでなくウの可能性もあり	
Cのタンク⇒ボールタップはウのみ		Dのタンク⇒ボールタップイ、ウの可能性アリ	
それぞれの違いは、ボールタップの流路違いやふさぎふたの有無で確認ください。 ・手順③で確認いただいた補修品は、現場のものと形状が異なる場合があります。			