


品番	SS511BABFS	品名	手洗付密結タンク	1 / 3
----	------------	----	----------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS511BABFS	品名	手洗付密結タンク	2 / 3
----	------------	----	----------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH05231	六角ナット	¥ 75(¥ 83)	2		
02	HH06008RR	立形ロータンク用ボールタップ13	¥ 22,500(¥ 24,750)	1		このボールタップは、タンクを外さないと交換できません。
03	HH06070	連結管押え	¥ 730(¥ 803)	1		
04	HH07008R	排水弁	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
05	HH07009S	レバーハンドル	¥ 3,700(¥ 4,070)	1		旧レバーハンドルHH07009と互換性ありますが、キャップ等は部品単位での互換性なし。
06	HH08009	給水ホース	¥ 4,300(¥ 4,730)	1		パッキン同梱
07	HH11171	固定バンド	¥ 620(¥ 682)	1		
08	HH11174	トラス小ねじ	¥ 110(¥ 121)	2		
09	HH11192	ホースクランプ	¥ 180(¥ 198)	1		
10	HH11197	パッキン	¥ 110(¥ 121)	2		
11	HH11206	ワッシャー	¥ 120(¥ 132)	4		
12	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
13	S 511B	手洗付密結タンク	¥ 35,500(¥ 39,050)	1		色番指定が必要です。
14	TH21052F	つば付ナット59. 6	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
15	TH5F0160	排水弁部	¥ 2,450(¥ 2,695)	1		
16	TH5F0211	フロートバルブ	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		
17	TH66281N	クリップ	¥ 160(¥ 176)	1		
18	TH72096	ばね座金	¥ 160(¥ 176)	2		
19	TH91508S	パッキン	¥ 230(¥ 253)	1		
20	TH93489E	パッキン	¥ 750(¥ 825)	1		
21	TL340C5U	アングル形止水栓(共用)	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
22	TSY721BN	ロータンク手洗金具	¥ 5,000(¥ 5,500)	1		

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS511BABFS	品名	手洗付密結タンク	3 / 3
----	------------	----	----------	-------

**衛生陶器補修品互換性情報** | No. E0020

**件名** タンク取付ナット・ボルト互換性の件

**対象製品**  
 SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、  
 SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系

タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。

<b>タンク取付ボルト 新旧の違い</b>	<b>(旧型品) ワンタッチナット式</b>	<b>(新型品) ねじ込み式</b>
	<p>白色 ねじが先端まで切られている</p>	<p>黒色 ねじが途中まで切られている</p>

<新型品への仕様変更理由> 施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

<b>①正しい組み合わせ例</b>	<b>②間違った組み合わせ例</b>

**<<ポイント>>**  
 \* 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。  
 ①正しい組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色)  
 ②間違った組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)  
 \* タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。