


品番	SS594BAKL	品名	防露式密結形ロータンク	1 / 3
----	-----------	----	-------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS594BAKL	品名	防露式密結形ロータンク	2 / 3
----	-----------	----	-------------	-------

■互換性に関する注意情報
・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH06036	ボールタップ	¥ 28,300(¥ 31,130)	1		
02	HH07073	排水弁ユニット	¥ 8,400(¥ 9,240)	1		
03	HH11203	サポーター	¥ 730(¥ 803)	1		
04	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
05	廃番	タンクふた	廃番	1		色番指定が必要です。ふた交換時の注意点はQ&ANo1288参照
06	THY425-2R	ロータンクレバー	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		

■特記事項 (2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS594BAKL	品名	防露式密結形ロータンク	3 / 3
----	-----------	----	-------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報

No. E0020

件名

タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品

SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系

タンク取付ボルト

新旧の違い

(旧型品) ワンタッチナット式

(新型品) ねじ込み式

タンク

ナット位置

便器

白色

ねじが先端まで切られている

黒色

ねじが途中まで切られている

<新型品への仕様変更理由>

施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

①正しい組み合わせ例

②間違った組み合わせ例

ねじが途中までしかない

【同梱品】ねじ込み式のナット(黒色)

ワンタッチ式のナット(白色)

<<ポイント>>

* 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。

①正しい組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色)

②間違った組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)

* タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。

2025年05月25日