


品番	SS670BNMR	品名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	1 / 3
----	-----------	----	-----------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS670BNMR	品名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	2 / 3
----	-----------	----	-----------------	-------

■互換性に関する注意情報
・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
01	HH07147R	レバーハンドル	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1		
02	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
03	S 672BN	密結タンク	¥ 22,100 (¥ 24,310)	1		色番指定が必要です。
04	廃番	給水金具	廃番	1		廃番につき、給水金具一式交換する際は代替品情報をご覧ください
05	TH21052F	つば付ナット59. 6	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1		
06	TH5F0158	排水栓部	¥ 2,500 (¥ 2,750)	1		
07	TH91508S	パッキン	¥ 240 (¥ 264)	1		
08	TH93489E	パッキン	¥ 780 (¥ 858)	1		
09	THS10AF	横形ロータンク用ボールタップ（寒冷地用）	¥ 11,200 (¥ 12,320)	1		ボールタップ一式交換の場合の品番です。パルプ品番はTH97062Zになります。
10	THY444-6R	排水弁パルプ部	¥ 4,800 (¥ 5,280)	1		

■特記事項 (2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS670BNMR	品名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	3 / 3
----	-----------	----	-----------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0020
件名 タンク取付ナット・ボルト互換性の件		
対象製品 SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系		
タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。		
タンク取付ボルト 新旧の違い タンク ナット位置 便器 (旧型品) ワンタッチナット式 (新型品) ねじ込み式 白色 ねじが先端まで切られている 黒色 ねじが途中まで切られている <新型品への仕様変更理由> 施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減 ①正しい組み合わせ例 ②間違った組み合わせ例 ねじが途中までしかない 【同梱品】 ねじ込み式のナット (黒色) ワンタッチ式のナット (白色)		
《ポイント》 * 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。 ①正しい組み合わせ: <u>ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色)</u> ②間違った組み合わせ: <u>ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)</u> * タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。		