
品	SS671BNML	品	手洗付密結タンク	1 / 2
番	3307 I DINML	名		1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	SS671BNML	品	手洗付密結タンク	2 / 3
番	3307 I DINML	名		2 / 3

■互換性に関する注意情報

・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項(1/2)

- ■特記事項(1/2)
 ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
 ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。
 色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
 ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
 ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、
 補修品が設定されているセット単位での交換となります。
 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定
 されておりませんので、あらかじめご了承ください。
 【補修品リスト】 注1・巻注日番の料景1個米た日の価格です

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数 量	材料	備考
01	HH07147R	レバーハンドル	¥ 4, 000 (¥ 4, 400)	1		
02	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1, 950 (¥ 2, 145)	1		同梱品は必ずセットで交換 すること
03	S 673BN	手洗付密結タンク	¥ 23, 600 (¥ 25, 960)	1		色番指定が必要です。
04	廃番	給水金具	廃番	1		廃番につき、給水金具一式 交換する際は代替品情報を ご覧ください
05	TH21052F	つば付ナット59.6	¥ 1, 950 (¥ 2, 145)	1		
06	TH5F0158	排水栓部	¥ 2, 500 (¥ 2, 750)	1		
07	TH91508S	パッキン	¥ 240 (¥ 264)	1		
08	TH93489E	パッキン	¥ 780 (¥ 858)	1		
09	THS11AF	横形ロータンク用ボールタップ (寒冷地用)	¥ 11, 600 (¥ 12, 760)	1		ボールタップー式交換の場合の品番です。バルブ品番はTH97062Zになります。
10	THY444-6R	排水弁バルブ部	¥ 4, 800 (¥ 5, 280)	1		
11	TS771BFR	ロータンク手洗金具(不凍結型)	¥ 3, 200 (¥ 3, 520)	1		

■特記事項(2/2)

・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。 補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。


衛生陶器補修品互換性情報 No. E0020

| 件名 タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品

SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系

タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、 以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。



≪ポイント≫

- * 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。
- ①正しい組み合わせ:ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色)
- ②間違った組み合わせ:ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)
- * タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、 同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。