


品番	SS671BNMR	品名	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	1 / 3
----	-----------	----	--------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS671BNMR	品名	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	2 / 3
----	-----------	----	--------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH07147R	レバーハンドル	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
02	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
03	S 673BN	手洗付密結タンク	¥ 22,500(¥ 24,750)	1		色番指定が必要です。
04	廃番	給水金具		1	廃番	廃番につき、給水金具一式交換する際は代替品情報をご覧ください
05	TH21052F	つば付ナット59. 6	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
06	TH5F0158	排水栓部	¥ 2,400(¥ 2,640)	1		
07	TH91508S	パッキン	¥ 230(¥ 253)	1		
08	TH93489E	パッキン	¥ 750(¥ 825)	1		
09	THS11AF	横形ロータンク用ボールタップ13(寒)	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		ボールタップ一式交換の場合の品番です。バルブ品番はTH97062Zになります。
10	THY444-6R	排水弁バルブ部	¥ 4,600(¥ 5,060)	1		
11	TS771BFR	ロータンク手洗金具(不凍結型)	¥ 3,200(¥ 3,520)	1		

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS671BNMR	品名	寒冷地用防露式手洗付密結形ロータンク	3 / 3
----	-----------	----	--------------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0020	
件名 タンク取付ナット・ボルト互換性の件			
対象製品 SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系			
タンク取付ボルトを交換する場合、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、以下の注意事項をご確認のうえ、正しい組み合わせでセットしてください。			
タンク取付ボルト 新旧の違い 		(旧型品) ワンタッチナット式 (新型品) ねじ込み式 白色 ねじが先端まで切られている 黒色 ねじが途中まで切られている	
<新型品への仕様変更理由> 施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減			
①正しい組み合わせ例 ねじが途中までしかない 【同梱品】 ねじ込み式のナット (黒色)		②間違った組み合わせ例 ワンタッチ式のナット (白色)	
<<ポイント>> * 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。 ①正しい組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色) ②間違った組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)			
* タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。			